

Erklæring om forurening af vakuumudstyr og -komponenter – Procedure HS1

Inden udstyret returneres, skal du advare os, hvis de stoffer, der er blevet anvendt (og produceret) i udstyret, kan være farlige. Disse oplysninger er meget vigtige for sikkerheden af vores medarbejdere og alle involverede parter og vil afgøre hvilke fremgangsmåder, der skal anvendes til at servicere dit udstyr. Erklæringen (HS2) skal udfyldes og sendes til os, inden udstyret afsendes. Det er vigtigt at bemærke, at denne erklæring kun er til internt brug for os og ikke har noget at gøre med lokale, nationale eller internationale transportsikkerheds- og miljømæssige krav. Afsenderen af udstyret har ansvaret for at sikre, at den relevante lovgivning overholdes.

Udstyrets tilstand	Beskrivelse
Ikke-forurenet udstyr	Udstyret har ikke været i brug, eller hvis det kun er blevet anvendt til stoffer, som ikke er farlige. Det kan være blevet afprøvet, men ikke forbundet til nogen proces eller produktionsudstyr, og kun udsat for kvælstof, helium eller luft.
Forurenet udstyr	Udstyret har været anvendt til stoffer, der er klassificeret som farlige i henhold til FN's Globalt Harmoniserede System for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS), EU-forordning 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP), eller US Occupational Safety and Health-forskrifter (29CFR1910.1200, Hazard Communication).
Udstyret har været anvendt med radioaktive stoffer, biologiske eller smittefarlige stoffer, kviksølv, polyklorinerede bifenyl (PCB'er), dioxiner eller natriumazid	Du skal fjerne forureningen, før du returnerer det til os. Uafhængigt bevis på, at forureningen er blevet fjernet (for eksempel en analyseattest), skal sendes til os sammen med erklæringen (HS2). Ring til din kontaktperson for rådgivning.

Fremgangsmåde	Detaljeret beskrivelse
Indhent et returneringsautorisationsnummer	Kontakt os for at få dette nummer.
Udfyld Erklæring om forurening af vakuumudstyr og -komponenter (HS2)	Reparation og/eller servicering af vakuumudstyret kan kun udføres, efter der er blevet indsendt en nøjagtig og fuldstændig erklæring. Mangelfuld udfyldelse vil medføre forsinkelse.
Er udstyret forurenet?	Du skal kontakte transportfirmaet for at sikre, at du klassificerer faren, afmærker, opfører på lagningsmanifestet og sender udstyret korrekt i overensstemmelse med den lovgivning, der gælder for transport af farlige materialer. Som afsender af udstyret har du ansvaret for at sikre, at den relevante lovgivning overholdes. Udstyr, som er forurenet med visse farlige materialer, som f.eks. halvlederbiprodukter, er muligvis ikke egnet til luftfragt – kontakt transportfirmaet for at få råd.
Fjern alle spor af farlige gasser	Før en inaktiv gas igennem udstyret og evt. tilbehør, som skal returneres til os. Hvor det er muligt, aftap alle væsker og smøremidler fra udstyret og dets tilbehør.
Forsegl alle udstyrets ind- og udsugninger herunder dem, hvor tilbehør har været tilsluttet)	Brug flangedæksler til forurenet udstyr Brug tyk tape til ikke-forurenede produkter
Indpak udstyret i en kraftig plastpose, eller emballer det i et stykke kraftigt plast.	
Er udstyret stort?	Spænd udstyret og tilbehøret fast på en forsvarlig palle
Er udstyret lille?	Pak det ned i en egnet, kraftig kasse
En kopi af den originale erklæring (HS2) med underskrift skal scannes og sendes som e-mail eller med posten til os.	Erklæringen skal ankomme før udstyret og skal være underskrevet.
Transportfirmaet skal have en kopi af erklæringen (HS2).	Hvis udstyret er forurenet, skal transportfirmaet oplyses herom.
Fastgør den originale erklæring på ydersiden af udstyrets emballage i en gennemsigtig, vejrbestandig pose.	Den originale erklæring skal lægges i en passende, lukket kuvert
SKRIV DIT RETURNERINGS-AUTORISATIONSNUMMER TYDELIGT PÅ YDERSIDEN AF KONVOLUTTEN ELLER PÅ YDERSIDEN AF UDSKYRETS EMBALLAGE.	