

Nyilatkozat a vákuumberendezések és -alkatrészek szennyezettségéről – HS1 eljárás

A berendezés visszaküldése előtt figyelmeztetnie kell minket, ha a benne használt (és készített) anyagok veszélyesek lehetnek. Ez az információ nagyon fontos a dolgozóink és az összes érintett fél biztonsága érdekében, valamint ez alapján határozzuk meg, hogy milyen eljárásokkal szervizeljük a berendezést. Töltse ki a nyilatkozatot (HS2), majd küldje el nekünk a berendezés elküldése előtt. Fontosnak tartjuk elmondani, hogy ez a nyilatkozat kizárólag belső felhasználásra szolgál, nincs köze a helyi, országos és nemzetközi szállítványozásbiztonsági és környezetvédelmi követelményekhez. A berendezés feladójaként Ön köteles gondoskodni a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelésről.

A berendezés állapota	Leírás
Nem szennyezett berendezés	A berendezést nem használták, vagy ha igen, akkor kizárólag olyan anyagokkal érintkezett, amelyek nem veszélyesek. Lehet, hogy tesztelték, de nincsen folyamatí vagy termelőberendezéshez csatlakoztatva, és csak nitrogénnel, héliummal vagy levegővel érintkezett.
Szennyezett berendezés	A berendezés az ENSZ vegyi anyagok besorolásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere, az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK uniós rendelet, illetve az Egyesült Államok munkahelyi egészségre vonatkozó előírásai (29 CFR 1910.1200, veszély közlése) által veszélyesnek minősített anyaggal érintkezett.
A berendezést radioaktív anyagokkal, biológiai vagy fertőző ágensekkel, higannyal, poliklórozott bifenilekkel (PCB-ekkel), dioxinokkal vagy nátrium-aziddal használták.	Mentesítenie kell a szennyeződésektől, mielőtt visszaküldhetné nekünk. A nyilatkozattal (HS2) együtt független bizonyítékot is be kell mutatnia a szennyeződésmentesítésről (például elemzési tanúsítványt). Tanácsért forduljon a kapcsolattartójához.

Eljárás	Részletes leírás
Szerezzen be visszaküldési jogosultságszámot	Ezt a számot tőlünk kapja meg.
Töltse ki a nyilatkozatot a vákuumberendezések és részegységek szennyezettségéről – HS2 eljárás	A vákuumberendezés javítása és/vagy szervizelése csak a pontosan és hiánytalanul kitöltött nyilatkozat beküldése után hajtható végre. A nyilatkozat ki nem töltése késedelemhez vezet.
Szennyezett a berendezés?	Vegye fel a kapcsolatot a szállítóval, és gondoskodjon arról, hogy pontosan feltüntesse és megjelölje a veszélyt, kitöltse a teherjegyzéket, és a szállítást a szennyezett/veszélyes anyagok szállítását szabályzó jogszabályoknak megfelelően intézze. A berendezés feladójaként Ön köteles gondoskodni a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelésről. A veszélyes anyagokkal (például félvezetők melléktermékeivel) szennyezett berendezéseket nem mindig lehet légi úton szállítani. Kérjen tanácsot a szállítótól.
Maradékalanul tisztítsa meg a berendezést a veszélyes gázok nyomaitól	Vezessen végig inert tisztítógázt a berendezésen és a nekünk visszaküldött összes tartozékon. Ha lehet, távolítson el minden folyadékot és síkosítóanyagot a berendezésből és a tartozékokról.
Zárja le a berendezés összes be- és kimenetét (azokat is, amelyekhez a tartozékokat csatlakoztatja).	Szennyezett berendezés esetén használjon vaklezáró karimákat. Nem szennyezett termék esetén használjon vastag ragasztószalagot.
Helyezze a berendezést vastag polietilén csomagolásba vagy védőborítás alá.	
Nagy a berendezés?	A berendezést és a tartozékokat biztonságosan rögzítse egy raklaphoz.
Kicsi a berendezés?	Csomagolja megfelelően erős dobozba.
Az aláírt nyilatkozatot (HS2) szkennelje be és küldje el e-mailben, vagy az eredeti nyilatkozat aláírt másolatát juttassa el nekünk postán.	Az aláírt nyilatkozatnak a berendezés előtt kell megérkeznie.
A nyilatkozat (HS2) egy példányát adja oda a szállítónak.	Köteles megmondani a szállítónak, hogy a berendezés szennyezett.
Az eredeti nyilatkozatot átlátszó időjárásálló zacskóban erősítse a berendezés csomagolásának külsejére.	Az eredeti nyilatkozatot megfelelő borítékba helyezze.
A VISSZAKÜLDÉSI JOGOSULTSÁGSZÁMÁT JÓL LÁTHATÓAN ÍRJA RÁ A BORÍTÉK KÜLSEJÉRE VAGY A BERENDEZÉS CSOMAGOLÁSÁNAK KÜLSEJÉRE.	